


二見小学校区 通学路安全対策箇所図 (令和3年1月末現在)



3	危険内容	交差点以西歩道が極端に狭くなり、傘がトラックに接触する恐れあり。
	安全対策	信号設置済

5	危険内容	道が狭く、側溝が開渠
	安全対策	側溝蓋掛

2	危険内容	車両の出入りが多く、駐車している車も多いので、見通しが悪い。
	安全対策	ドットライン、交差点マーク設置済 ミラー取替済

4	危険内容	道が狭い、見通しが悪い
	安全対策	隅切改良、橋梁拡幅

1	危険内容	道が狭く、薄暗いところが多い。周りから見えにくいので危険。
	安全対策	交差点マーク設置済

凡		危険箇所
例		対策済
		実施中または未実施