





高丘東小学校区 通学路安全対策箇所図（令和3年1月末現在）

凡例	 危険箇所
	 対策済
	 実施中または未実施



1	危険内容	道路を挟んで住宅地に入るため横切るのが飛び出しの危険がある。
	安全対策	H27秋に対策済み。 東側フェンスに注意喚起看板を設置検討 ⇒県住と調整の結果、設置不可となった。

5	危険内容	通学路を変えてほしい
	安全対策	検討の結果、通学路の変更は行わない

4	危険内容	登校時間帯の20分間に通過した自動車が100台以上
	安全対策	安全な場所で信号待ちをするよう児童に指導済 外側線の移動について自治会に相談したが、現状維持を希望

3	危険内容	横断歩道が消えかけている。ポストコーンが破損している。
	安全対策	横断歩道の塗り直し完了 破損したポストコーンをU型バリカーへ取り替え完了

2	危険内容	車がすごいスピードで道を下るので危険。又、児童が通学路でない道路を通る。
	安全対策	止まれ塗り直し・標識更新済 外側線塗り直し・巻看板設置済 児童に通学路を通るよう指導済 +注意喚起看板設置済